

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Client : Qualiconsult Immobilier Mohamed Ali MOUSSA BAKARY 7-9 rue Jean Mermoz 13008 MARSEILLE	Référence client : 336546 Référence FlashLab : 16FP031212 Adresse du chantier : 48 RUE SAINTE FRANÇOISE - 13015 MARSEILLE	Date d'acceptation : 22/11/2016 Date d'analyse : 24/11/2016 Date d'édition : 28/11/2016 à 10:34
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 001 Référence échantillon client : P0001 - Dalles de sol rouges Localisation : Séjour (1er étage) / Sol					
- Plaque dure, Rouge	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 002 Référence échantillon client : P0002 - Dalles de sol noires Localisation : Séjour (1er étage) / Sol					
- Plaque dure, Vert(e)	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 003 Référence échantillon client : P0003 - Dalles de sol vertes foncée Localisation : Cuisine (1er étage) / Sol					
- Plaque dure, Vert(e)	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 004 Référence échantillon client : P0004 - Dalles de sol beiges Localisation : Chambre (1er étage) / Sol					
- Plaque dure	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 005 Référence échantillon client : P0005 - Dalles de sol grises Localisation : Salle de bains/Wc (1er étage) / Sol					
- Plaque dure	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 006 Référence échantillon client : P0006 - Plaque fibre ciment Localisation : Toiture (Espace extérieur) / Plaque ondulée					
- Plaque dure fibreuse	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 007 Référence échantillon client : P0007 - Enduit projeté Localisation : Palier (4ème étage) / Revêtement mur					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : Qualiconsult Immobilier Mohamed Ali MOUSSA BAKARY 7-9 rue Jean Mermoz 13008 MARSEILLE	Référence client : 336546 Référence FlashLab : 16FP031212 Adresse du chantier : 48 RUE SAINTE FRANÇOISE - 13015 MARSEILLE	Date d'acceptation : 22/11/2016 Date d'analyse : 24/11/2016 Date d'édition : 28/11/2016 à 10:34
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 008 Localisation : Palier (4ème étage) / Plafond		Référence échantillon client : P0008 - Enduit projeté			
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Méthodes d'analyse pour la recherche des fibres d'amiante dans les matériaux :

Analyse MOLP (Microscope Optique à Lumière Polarisée) selon le guide HSG 248 – Appendice 2

Analyse META (Microscope Electronique à Transmission Analytique) selon la norme NFX 43-050 et méthode interne de traitement

Validé par : Nicolas OTT

Chef d'équipe

